






















Cuvette Calibration



For use only with **AVOXimeter® 4000**
Total Hemoglobin Concentration (tHb)

EN	ES	DE	FR	IT
Accuracy of total hemoglobin measurements depends on using the correct cuvette calibration code. The user must check the cuvette calibration code whenever using a different lot number of cuvettes.	La exactitud de las mediciones de la hemoglobina total depende del uso del código de calibración del tubo correcto. El usuario debe comprobar el código de calibración del tubo siempre que use tubos de un número de lote diferente.	Die Genauigkeit der Gesamthämoglobinmessungen hängt vom Gebrauch der richtigen Küvettenkalibrierung ab. Immer wenn Küvetten mit einer neuen Chargennummer verwendet werden, muss der Benutzer den Küvettenkalibrierungscode überprüfen.	L'exactitude des mesures d'hémoglobine totale dépend de l'utilisation du code de calibration adéquat de la cuvette. L'utilisateur doit vérifier le code de calibration de la cuvette lors de l'utilisation d'un numéro de lot de cuvettes différent.	L'accuratezza delle misurazioni dell'emoglobina totale dipende dall'uso del corretto codice di calibrazione della cuvetta. L'utente deve controllare la calibrazione della cuvetta ogni volta che utilizza cuvette con numeri di lotto diversi.
1 1. Calibration 2. Printer Mode 3. Stored Data 4. Turn Off	1. Muestre el menú "Calibration" (Calibración) (un submenú de )	1. Das Menü „Calibration“ (ein Untermenü von ) anzeigen)	1. Afficher le menu « Calibration » (un sous-menu de )	1. Richiamare il menu "Calibration" (un sottomenu di )
2 1. Cuvette Cal Code 2. Cuvette Lot Number 3. Hüfner's# 1.30-1.39	2. Press 1 followed by  to display the cuvette calibration code screen.	2. Drücken Sie 1 und dann  , um den Küvettenkalibrierungscode-Bildschirm anzuzeigen:	2. Appuyer sur 1 puis sur  pour afficher l'écran du code de calibration de la cuvette :	2. Premere 1 seguito da  per visualizzare la schermata del codice di calibrazione della cuvetta:
3 Cuvette Cal Code: *****41878***** 1. OK 2. Enter New Value	3. Press 2 followed by  to enter a new value. A screen for entering a new cuvette calibration code is displayed.	3. Drücken Sie 2 und dann  , um einen neuen Wert einzugeben. Ein Bildschirm zur Eingabe eines neuen Küvettenkalibrierungscode wird angezeigt.	3. Appuyer sur 2 puis sur  pour entrer une nouvelle valeur. Un écran pour l'entrée d'un nouveau code de calibration de la cuvette s'affiche :	3. Premere 2 seguito da  per inserire un nuovo valore. Comparirà una schermata per l'inserimento del nuovo codice di calibrazione della cuvetta:
4 Cuvette Cal Code: ***** ***** (Up to 5 digits; no leading zeros)	4. Check that the new pathlength is correctly displayed, then press  . The "Calibration" menu is again displayed.	4. Überprüfen Sie, dass die neue Pfadlänge richtig angezeigt wird, und drücken Sie dann  . Das Menü „Calibration“ wird wieder angezeigt.	4. Vérifier que la nouvelle longueur de parcours s'affiche correctement, puis appuyer sur  . Le menu « Calibration » s'affiche de nouveau.	4. Controllare che la nuova lunghezza d'onda sia visualizzata correttamente, quindi premere  . Appare di nuovo il menu "Calibration".
 Caution: Cuvettes must be kept dry at all times. Before analyzing samples, take from the re-sealable poly bag only as many cuvettes as needed for immediate use. Promptly re-seal the poly bag containing the cuvettes and desiccant.	 Atencion: Las cuvetas han de ser mantenidas siempre en ambiente seco. Antes de analizar las muestras, sacar de la bolsa unicamente las cuvettes que van a ser utilizadas inmediatamente. Cerrar de Nuevo la bolsa correctamente con las restantes cuvetas y el desecante.	 Vorsicht: Die Küvetten müssen ständig trocken gelagert werden. Vor der Analyse solten immer nur so viele Küvetten aus dem wieder verschließbaren Beutel genommen werden wie auch sofort analysiert werden. Bitte verschließen Sie den Beutel mit den Küvetten und dem Trocknungsmittel umgehend.	 Attention: Les cuvettes doivent être conservées dans un endroit sec. Avant l'analyse des specimens, prendre dans le sac un nombre suffisant de cuvettes pour une utilisation immediate, puis refermer rapidement le sac qui contient les cuvettes et le déssicateur.	 Attenzione: Conservare le cuvette in luogo asciutto. Estrarre dal sacchetto solo il quantitativo necessario all'uso immediato. Risigillare il sacchetto con cuvette ed essiccante quando non in uso.

Accriva
diagnostics

Accriva Diagnostics, Inc.
6260 Sequence Drive
San Diego, CA 92121 USA
Tel: 858.263.2300 • Fax: 858.314.6700
www.accriva.com

EC REP MDSS GmbH
Schiffgraben 41
30175 Hannover
Germany 